

EN BARRIO CASTELLI

Derrame petrolero accidental se produjo en una locación de YPF

AGENCIA COMODORO RIVADAVIA

Ante un incidente de derrame de petróleo suscitado entre el barrio Castelli y Rodríguez Peña, el municipio a través de la Subsecretaría de Medio Ambiente en conjunto con el Ministerio de Ambiente de la Provincia intervino, a fin de evaluar el impacto ecológico ocasionado y solicitar a la empresa YPF, el rápido saneamiento del lugar.

“Nos informamos de un incidente de derrame de hidrocarburo en el barrio Castelli en un pozo de explotación de la empresa YPF y nos acercamos al lugar para corroborar si la situación estaba controlada”, explicó el subsecretario de Medio Ambiente del municipio, Fabián Suárez. Una vez en

“Se le solicitó a la empresa que comiencen con las tareas de saneamiento”.

el lugar desde las diferentes áreas se realizó una observación del incidente y se procedió por parte del Ministerio de Ambiente y la Subsecretaría de Medio Ambiente a labrar las actas de infracción para ser elevadas a la Justicia, que deberá determinar la sanción correspondiente. En cuanto a las medidas a tomar por parte de la operadora, Suárez indicó que “se le solicitó a la empresa que comiencen con las tareas de saneamiento y remediación en el menor tiempo posible”. Al ser consultado por las causas del derrame, Suárez expresó que “hay que determinarlas, pero aparentemente fue por efecto del viento, que corrió una instalación que se encontraba dentro de la misma locación”.

Mayor control

En otro orden, el subsecretario de Medio Ambiente, adelantó que “desde el municipio y con la colaboración del Ministerio de Ambiente, se está comenzando a controlar más de cerca la actividad, que se realiza en todas las instalaciones hidrocarburíferas que se encuentran dentro del ejido de



FABIÁN SUÁREZ, SUBSECRETARIO DE AMBIENTE, LLEGÓ HASTA EL LUGAR.

la ciudad. A partir de ahora –dijo Suárez-, vamos a estar recorriendo los distintos lugares e instalaciones para ver en qué estado se encuentran y si se cumple con las normas de seguridad necesarias”.#

COMUNICADO

Para YPF el viento fue el causal

La empresa YPF comunicó a través de un comunicado institucional, el incidente ocurrido ayer en un equipo instalado entre los barrios Castelli y Rodríguez Peña. “YPF informa que se produjo un derrame de aproximadamente 1,5 m3 de hidrocarburos en instalaciones que la compañía posee en Zona Central, provincia de Chubut”, explicó. “El incidente se generó por efecto del fuerte viento en la zona. Esa situación provocó la voladura de una parte del cerco perimetral que rodea al AIB (Aparato Individual de Bombeo), el cual chocó contra el contrapeso afectando el puente de producción y una de sus cañerías. La empresa avisó rápidamente a las autoridades municipales y provinciales, en tanto ya se iniciaron las tareas de contención y remediación en la zona”. Finalmente YPF sostuvo que inició una investigación para determinar las causas del incidente y que brindará mayor información a la comunidad en la medida que puedan surgir nuevos datos.#

PRENSA MCR